

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Белгородстройдеталь"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Формовочный цех					
2. Заместитель начальника цеха	Усовершенствовать систему освещения у рабочего стола	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
3. Механик формовочного цеха	Усовершенствовать систему освещения у рабочего стола	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
4. Начальник смены	Усовершенствовать систему освещения у рабочего стола	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
Бригада формовщиков (1- пролет)					
5. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Усовершенствовать систему искусственного освещения	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
6. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Усовершенствовать систему искусственного освещения	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	

1	2	3	4	5	6
7. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Усовершенствовать систему искусственного освещения	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
8. Машинист крана 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
<i>Бригада формовщиков (2 - пролет)</i>					
9. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Усовершенствовать систему искусственного освещения	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
10. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Усовершенствовать систему искусственного освещения	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
11. Машинист крана 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
<i>Бригада формовщиков (3 - пролет)</i>					
12. Машинист формовочного агрегата 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
13. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	

1	2	3	4	5	6
14. Резчик строительных изделий и конструкций 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Соблюдать установленные сроки при проведении периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
15. Арматурщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
16. Машинист крана 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
17. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Соблюдать установленные сроки при проведении периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
<i>Бригада формовщиков (участок большепролетных изделий)</i>					
18. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
19. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
20. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
<i>Бригада формовщиков (участок мостовых балок)</i>					
21A(21-1A; 21-2A). Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
<i>Участок отгрузки продукции</i>					
22. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
23. Машинист крана 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
<i>БРУ</i>					
26. Начальник смены	Усовершенствовать систему освещения у рабочего стола	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	БРУ, начальник цеха	

1	2	3	4	5	6
РМЦ					
<i>Бригада станочников</i>					
30. Токарь 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
31. Токарь 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
32. Токарь 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
33. Кузнец ручной ковки 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
34. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
<i>Бригада по ремонту м/форм и изготовлению нестандартного оборудования</i>					
36. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
	Усовершенствовать систему освещения	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
37. Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда	Усовершенствовать систему освещения	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
<i>Бригада по изготовлению металлоконструкций</i>					
38А(38-1А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
	Усовершенствовать систему освещения	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	

1	2	3	4	5	6
39. Слесарь по сборке металло-конструкций 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
	Усовершенствовать систему освещения	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
	Соблюдать установленные сроки при проведении периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	
<i>Звено по ремонту кранов</i>					
42. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2016 г.	РМЦ, начальник цеха	

Дата составления: 09.03.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

Привалов П.В.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома

(должность)

Дмитриева Г.И.

Ф.И.О.

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

Привалова Р.Б.

Ф.И.О.

(дата)

Начальник отдела ПБ

(должность)

Добряков А.И.

Ф.И.О.

(дата)

Заместитель начальника ПЭО

(должность)

Гетманова О.П.

Ф.И.О.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)

Крюкова А.В.

Ф.И.О.

09.03.2016

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Белгородстройдеталь"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Формовочный цех <i>Бригада формовщиков (4- про- лет)</i>					
2. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов, 4 разряда	Усовершенствовать систему искусственного освещения	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора (шума). Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
3. Электросварщик ручной сварки, 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора (шума). Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Усовершенствовать систему искусственного освещения	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
4. Машинист крана, 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора (шума). Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
5. Оператор БСУ, 3 разряда	Усовершенствовать систему искусственного освещения	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	

							20-min r pada)
							Dpusada foopmeuykuoe (yacmor
							10. Mauninict kpha, 4 pa3pa3a
							Oprahn3obat paunohariphie pekmjni
							Chukkehne bpemenh bo3jeiect-
							bing bejihoro faktopa (myma).
							To3jepekhanie pagotocno6-
							hoc7n, chukkehne fn3nhecrnx
							hopmoroohoro uex, ha4ajphnkr
							harpy3ok
					2016		
							Dpusada foopmeuykuoe (yacmor
							9. Mauninict kpha, 4 pa3pa3a
							Oprahn3obat paunohariphie pekmjni
							Chukkehne bpemenh bo3jeiect-
							bing bejihoro faktopa (myma).
							To3jepekhanie pagotocno6-
							hoc7n, chukkehne fn3nhecrnx
							hopmoroohoro uex, ha4ajphnkr
							harpy3ok
					2016		
							Dpusada foopmeuykuoe (yacmor
							8. Mauninict kpha, 4 pa3pa3a
							Oprahn3obat paunohariphie pekmjni
							Chukkehne bpemenh bo3jeiect-
							bing bejihoro faktopa (myma).
							To3jepekhanie pagotocno6-
							hoc7n, chukkehne fn3nhecrnx
							hopmoroohoro uex, ha4ajphnkr
							harpy3ok
					2016		
							Dpusada foopmeuykuoe (yacmor
							7. Mauninict kpha, 4 pa3pa3a
							Oprahn3obat paunohariphie pekmjni
							Chukkehne bpemenh bo3jeiect-
							bing bejihoro faktopa (myma).
							To3jepekhanie pagotocno6-
							hoc7n, chukkehne fn3nhecrnx
							hopmoroohoro uex, ha4ajphnkr
							harpy3ok
					2016		
							Dpusada foopmeuykuoe (yacmor
							6. Ohepatop foopmoroohoro arpe-
							Vco3pi3uehctobat cncetmy ncrycct-
							benhoto ocremeihna ha pa6o-
							inx mectax b cootretcrin c
							je3ctiy3uumn hopman
							hopmoroohoro uex, ha4ajphnkr
					2016		
							Dpusada foopmeuykuoe (yacmor
							1.

1	2	3	4	5	6
11. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов, 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора (шум, вибрация). Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
12. Машинист крана, 4 разряда.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора (шума). Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
<i>Бригада формовщиков (участок ККК-16)</i>					
13. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов, 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора (шум, вибрация). Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
14. Машинист крана, 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора (шума). Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
<i>Бригада ремонтной службы</i>					
15. Слесарь-сантехник, 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
	Предусмотреть гарантии и компенсации (ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск) за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований разд. V, гл. 19, ст. 117 ТК РФ	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
16. Слесарь-ремонтник, 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
17. Электромонтер, 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	
18. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016	Формовочный цех, начальник формовочного цеха	

1	2	3	4	5	6
25. Транспортерщик, 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора (шум). Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	БРУ, начальник цеха	
26. Оператор пульта управления оборудованием, 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора (шум). Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	БРУ, начальник цеха	
	Усовершенствовать систему освещения у бетоносмесителя	Приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами	2016	БРУ, начальник цеха	
<i>Звено по выгрузке перекачке щебня и песка</i>					
27. Транспортерщик, 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора (шум). Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	БРУ, начальник цеха	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016	БРУ, начальник цеха	
<i>Бригада ремонтной службы</i>					
28. Слесарь-ремонтник, 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016	БРУ, начальник цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора. Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	БРУ, начальник цеха	
29. Электросварщик ручной сварки, 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016	БРУ, начальник цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора. Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	БРУ, начальник цеха	

1	2	3	4	5	6
30. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016	БРУ, начальник цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора. Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2016	БРУ, начальник цеха	
31. Электромонтер, 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений	2016	БРУ, начальник цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора. Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок		БРУ, начальник цеха	
32. Электромонтер, 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Доведение параметров микроклимата до нормативных значений		БРУ, начальник цеха	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора. Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок		БРУ, начальник цеха	

Дата составления: 12.08.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

(подпись)

Привалов П.В.

Ф.И.О.

12.08.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Дмитриева Г.И.

Ф.И.О.

12.08.16

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Привалова Р.Б.

(Ф.И.О.)

12.08.16

(дата)

Начальник отдела ПБ
(должность)

(подпись)

Конопля В.С.
(Ф.И.О.)

12.08.16
(дата)

Заместитель начальника ПЭО
(должность)

(подпись)

Гетманова О.П.
(Ф.И.О.)

12.08.16
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

12.08.2016
(дата)